

U C H W A Ł A Nr XLIII/245/2014

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana na działalność Wójta Gminy Kotlin uznaje się skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kotlin, zobowiązując do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIII/245/ 2014
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 25 kwietnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

W dniu 7 kwietnia 2014r. wpłynęła do Rady Gminy Kotlin skarga złożona przez Pana na Wójta Gminy. Skarga dotyczy jakości wody dostarczanej z gminnego wodociągu. Powodem złożenia skargi jest jak podaje skarżący nietraktowanie poważnie skarg na jakość wody przez Wójta i pracowników Gminy.

W dniu 7 kwietnia 2014r. sprawdzono od kontem barwy jakość wody na ujęciu wody w budynku pieczarkarni położonym na terenie nieruchomości skarżącego.

Z przeprowadzonej kontroli kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy sporządził notatkę służbową w której opisał przebieg kontroli.

Napełniono dwukrotnie plastikową beczkę o pojemności 120 litrów wodą z przedmiotowego ujęcia.

Przy napełnieniu pierwszej beczki stwierdzono zabarwienie wody rdzawym osadem.

Przy napełnieniu drugiej beczki woda zmieniła zabarwienie tracąc rdzawe zabarwienie.

Po ponownym poborze wody z ujęcia woda nie posiadała rdzawego zabarwienia.

Celem sprawdzenia jakości wody doprowadzanej na ujęcia wody znajdujące się na terenie nieruchomości skarżącego odkręcono hydrant przeciwpożarowy zamontowany na głównej linii wodociągowej przed granicą nieruchomości, na której zamontowana jest nawiertka przyłączeniowa.

Woda z odkręconego hydrantu przeciwpożarowego nie posiadała rdzawego zabarwienia, woda była czysta.

W związku z tym, aby stwierdzić i ustalić przyczyny stanu rdzawego przebarwienia wody na ujęciu w budynku pieczarkarni na terenie nieruchomości ustalono, że należy przeprowadzić kontrolę wewnętrznej instalacji wodociągowej.

W dniu 8 kwietnia 2014r. przeprowadzono kontrolę instalacji wodociągowej na terenie nieruchomości skarżącego.

W wyniku kontroli stwierdzono, że przyłącze wodociągowe od głównej linii wodociągowej do budynku mieszkalnego wykonane jest wężem PE 32. Przed wodomierzem, który jest zaplombowany zamontowany jest zawór kulowy odcinający.

Instalacja rozprowadzająca wodę w budynku mieszkalnym wykonana jest z rur stalowych.

Z budynku mieszkalnego za wodomierzem instalacja do budynku gospodarczego wykonana jest rurą stalową. W budynku gospodarczym rura stalowa połączona jest z wężem PE 32.

Z budynku gospodarczego do budynku pieczarkarni instalacja wykonana jest wężem PE 25, a w budynku pieczarkarni zredukowana na wąż PE 20.

Instalacja w budynku pieczarkarni zasila 3 ujęcia do podlewania hodowli pieczarek.

Nie stwierdzono dodatkowych ujęć wody.

W budynku gospodarczym oraz w budynku pieczarkarni brak jest podliczników na pobór wody na cele gospodarcze.

Stwierdzono, że w chwili poboru wody w budynku gospodarczym i w pieczarkarni główny wodomierz znajdujący się w budynku mieszkalnym wskazuje pobór wody.

Ponadto stwierdzono, że w odległości ok. 40 m od zabudowy znajduje się głębinowe ujęcie wody służące do nawadniania pól.

Ujęcie to nie jest włączone do instalacji zasilającej budynek mieszkalny jak i budynki gospodarcze.

Na terenie nieruchomości istnieje betonowy zbiornik na ścieki bytowe o pojemności ok. 30 m³.

Zbiornik ten wg informacji skarżącego opróżniany jest jeden raz w roku, a ścieki dowożone są do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Wyszkach.

W dniu 8 kwietnia 2014r. o godzinie 6⁰⁰ według oświadczenia skarżącego w budynku pieczarkarni leciała brudna woda, którą napełnił beczkę plastikową.

Natomiast w chwili kontroli o godz. 11³⁰ na tym samym ujęciu stwierdzono, że woda jest czysta.

Wobec tego sprawdzono miejsce wykonania przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość skarżącego od gminnej sieci wodociągowej.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że woda o zmiennym kolorze może być wynikiem rdzawienia rur na wewnętrznej instalacji wodociągowej pomiędzy odcinkami rur PE przyłącza od gminnej sieci wodociągowej i przyłącza do budynku gospodarczego i pieczarkarni.

Notatkę służbową na okoliczność przeprowadzonej kontroli sporządził i podpisał Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy oraz skarżący nie wnosząc uwag.

W dniu 9 kwietnia wykonano kontrolne odkrycie miejsca włączenia przyłącza wodociągowego zasilającego nieruchomość z gminnej sieci wodociągowej.

Stwierdzono, że przyłącze wykonane jest poprzez zamontowanie na rurze PE DN 90 nawiertki aluminiowej 90/32 z węzem PE DN 32.

Nawiertka zamontowana jest w odległości około 1 metra od hydrantu przeciwpożarowego. Przyłącze wykonane jest poprawnie, a woda z odkręconego hydrantu przeciwpożarowego jest czysta.

Do sporządzonych notatek służbowych załączono zdjęcia potwierdzające zaistniały stan.

Wobec powyższego skarżący powinien podjąć decyzję o wymianie instalacji wewnętrznej za wodomierzem na odcinku od budynku mieszkalnego do budynku gospodarczego węzem PE 32.

Natomiast skargę należy uznać za niezasadną.